



DR. SCHENK 403 D3 Vízálló faragasztó

Polivinil-acetát vízdiszperzió alapuló egykomponensű univerzális falragasztó. Nedvességállóságot igénylő alkalmazásokhoz ajánlott.

ELŐNYÖK

- fokozott nedvességálló kötés.
- a kötést jó hő- és vízállóság jellemzi (D3 osztály a PN-EN 204 szabvány szerint).
- izocianát keményítővel keverve D4 osztályú vízállóságot ér el.
- a PN-EN 204 szabvány szerinti tartós kötés.
- gyorsan eléri a végleges szilárdságot
- semleges szag
- oldószermentes
- nem gyúlékony
- hideg és meleg állapotban is használható, magas hőmérsékleti körülmények között jelentősen lerövidíti a száradási folyamatot.
- magas hőmérsékleti ellenállás
- megfelel a Watt 91 követelményeinek



ALKALMAZÁS

- mindenféle fa ragasztása (beleértve a nedvességnek kitett faanyagokat is, pl. konyhai, fürdőszobai, kerti bútorok)
- keményfa és trópusi fa ragasztása
- furnérlemez ragasztása
- forgácslap ragasztása
- egyéb mesterséges fa anyagok ragasztása



NORMÁK / TESZTEK / TANUSÍTVÁNYOK

A termék megfelel a következő követelményeknek:

- Watt 91

További információk

- Atest Rosenheim

MŰSZAKI ADATOK

Nem kikeményedett	Érték
Bázis: polivinil-acetát vízdiszperziója	+
Szárazanyag-tartalom [%]	~53
Sűrűség [g/cm ³]	1,05 - 1,15
Nyitott idő: 23°C és 50% relatív páratartalom [perc]	≤10
Nyomás [N/mm ²]	0,2 - 0,6
pH-érték	2,5 - 3,5
Nyomás időtartama 80°C-on [perc]	2 - 3
Teljes száradási idő [óra]	24
Kiadósság [g/m ²]	150 - 200
Kikeményedett	Érték
Hőmérsékleti ellenállás [°C]	<+80
Alkalmazási körülmények	Érték
Alkalmazási hőmérséklet [°C]	+8 - +30
Fa nedvességtartalma [%]	<8 - 12

HASZNÁLAT

Alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben szereplő biztonsági utasításokat..



A felület előkészítése

- A fa páratartalma nem haladhatja meg a 8-12%-ot.
- A ragasztott elemeknek jól illeszkedőnek, száraznak, tisztának és zsírtalanítottaknak kell lenniük.

A termék előkészítése

- A ragasztott elemeknek és a ragasztó felhordás előtti hőmérsékletének meg kell felelnie az alábbi táblázatban szereplő adatoknak.

Alkalmazás

- Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztott felületre hengerrel vagy ecsettel.
- Kemény fa esetén ajánlott a ragasztót mindkét ragasztani kívánt felületre felhordani.
- A ragasztott felületre érdemes nyomást gyakorolni.
- A kötési időnek meg kell felelnie a fafajtának, annak nedvességtartalmának és a munkakörülményeknek, illetve a hőmérsékletnek és a páratartalomnak.

Befejező munkálatok

- Tisztítás: kikeményedés előtt vízzel, kikeményedés után mechanikusan..

Megjegyzések / korlátozás

- A ragasztó kikeményedése előtt kerülje a közvetlen érintkezést az acéllal melyen rozsdá képződhet vagy különben az illesztések megfeketedhetnek.
- A D3 ragasztó savas jellege miatt egyes fafajták elszíneződését okozhatja.
- A fuga teljes vízállósága a felhordástól számított 7 nap múlva érhető el.

MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁS

Minden megadott paraméter a belső gyártói szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokon alapul, és nagymértékben függ a termék keményedési körülményeitől (pl; környezeti, felületi hőmérséklet, a használt berendezések minősége és a terméket alkalmazó személy képzettsége).



SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A garantált eltarthatósági idő a gyártási dátumtól számított 12 hónap, bontatlan, eredeti csomagolásban, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten, fagyástól és túlzott hőtől védett, száraz helyen tárolják.

Fagyállóság: -20°C/5 ciklus, használat előtt 23°C-on kell kondicionálni, és jól össze kell keverni.

BIZTONSÁGI ÉS EGYÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebb információ a termék biztonsági adatlapján található, amelyet a gyártó kérés esetén rendelkezésre bocsát. Ártalmatlanítási szempontok: A maradék terméket és az üres kartusokat a hatósági és helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Minden írásos vagy szóbeli információt, ajánlást és utasítást legjobb tudásunk, vizsgálataink és tapasztalataink szerint, jóhiszeműen és a gyártó elveivel összhangban adunk meg. Az anyag minden felhasználója minden lehetséges módon meggyőződik arról, hogy a szállított anyagok a rendeltetésüknek megfelelő célra alkalmasak-e, beleértve a végtermék megfelelő körülmények közötti ellenőrzését is. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó anyagainak pontatlan vagy hibás alkalmazásából eredő károkért.